

新竹瓦斯股份有限公司

商業及服務業用戶管線定期檢查紀錄表

用戶姓名:	新竹縣立醫院			裝表地址:	新竹縣立醫院35621F		
裝表日期:	109/12/12	燈別/表號:	65/7790287	上年度檢查日期:			
壓力係數:		指針度數:	1901284	進入/離開時間:	1400/1510		
檢查項目	檢查結果			檢查日期:	缺失復查日期:		
專用表外管	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換 (3) <input type="checkbox"/> 固定夾脫落、鬆動 (4) <input type="checkbox"/> 漏氣通知維修 (5) <input type="checkbox"/> 被包覆			154-9			
計量表	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 鉛封缺損 (3) <input type="checkbox"/> 表度數無法辨識 (4) <input type="checkbox"/> 生銹腐蝕應換表 (5) <input type="checkbox"/> 計量表位置遭裝潢掩蔽 (6) <input type="checkbox"/> 計量表號登錄錯誤，更正為 _____			=			
緊急遮斷裝置	(1) <input type="checkbox"/> 未設置 (2) <input checked="" type="checkbox"/> 有設置：設備形式：_____ (3) 定期保養檢查 <input type="checkbox"/> 有保養紀錄 <input type="checkbox"/> 無保養紀錄 <input type="checkbox"/> 裝置有缺失未改善			=			
表內管情形	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換 (3) <input type="checkbox"/> 固定夾脫落、鬆動 (4) <input type="checkbox"/> 自設管 _____ M 待檢驗 (5) <input type="checkbox"/> 被包覆			=			
表前開關	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 無把手 (3) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換			=			
開關	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 未裝 (3) <input type="checkbox"/> 生銹卡死應更換 (4) <input type="checkbox"/> 不符合規範			=			
計量表與發熱物體	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 計量表距離發熱源 < 30 cm			=			
表內管與發熱物體	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 計量表距離發熱源 < 20 cm			=			
管線與電源線	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 太接近電源線 (< 15 cm，有絕緣被覆者不在此限)			=			
表內管氣密檢查	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 漏氣			=			
其他	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞 (3) <input type="checkbox"/> 其他需改善項目 (見改善建議通知單)			=			
註記	<input type="checkbox"/> 用戶不在 <input type="checkbox"/> 拒檢 <input type="checkbox"/> 拒簽 <input type="checkbox"/> 拒絕止漏 <input type="checkbox"/> 地址錯誤 <input type="checkbox"/> 房屋改建 <input type="checkbox"/> 空戶 <input type="checkbox"/> 計量表被變動 <input type="checkbox"/> _____						
用戶簽章及必要說明： 廚房				第 項缺點請改正。用戶簽章 杜明軒		第 項缺點請改正。用戶簽章 杜明軒	
備註	1. 本紀錄表保存 5 年			檢查人員	謝偉瑋		
	2. 用戶電話：			審核人員	謝偉瑋		
				經理	經理		

第一聯：本公司存查
第二聯：已檢查戶存查
第三聯：自我檢查表

新竹瓦斯股份有限公司
商業及服務業用戶管線不定期檢查紀錄表 2002135 0204120248003

用戶姓名：新竹縣立六家高級中學		裝表地址：竹北市十興里嘉興路356號	
裝表日期：1110609		燈別/表號：15 / 2106599	上年度檢查日期：
壓力係數：1046		指針度數：198	進入/離開時間：1400/1510
檢查項目	檢查結果	檢查日期：	缺失復查日期：
專用表外管	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換 (3) <input type="checkbox"/> 固定夾脫落、鬆動 (4) <input type="checkbox"/> 漏氣通知維修 (5) <input type="checkbox"/> 被包覆	115-4-29	
計量表	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 鉛封缺損 (3) <input type="checkbox"/> 表度數無法辨識 (4) <input type="checkbox"/> 生鏽腐蝕應換表 (5) <input type="checkbox"/> 計量表位置遭裝潢掩蔽 (6) <input type="checkbox"/> 計量表號登錄錯誤，更正為 _____	=	
緊急遮斷裝置	(1) <input type="checkbox"/> 未設置 (2) <input type="checkbox"/> 有設置：設備形式：_____ (3) 定期保養檢查 <input type="checkbox"/> 有保養紀錄 <input type="checkbox"/> 無保養紀錄 <input type="checkbox"/> 裝置有缺失未改善	2	已改善
表內管情形	(1) <input type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換 (3) <input type="checkbox"/> 固定夾脫落、鬆動 (4) <input type="checkbox"/> 自設管 _____ M待檢驗 (5) <input type="checkbox"/> 被包覆	2	已改善
表前開關	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 無把手 (3) <input type="checkbox"/> 腐蝕應更換	115-4-29	
開關	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 未裝 (3) <input type="checkbox"/> 生鏽卡死應更換 (4) <input type="checkbox"/> 不符合規範	=	
計量表與發熱物體	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 計量表距離發熱源 < 30 cm	=	
表內管與發熱物體	(1) <input type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 計量表距離發熱源 < 20 cm	2	
管線與電源線	(1) <input type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 太接近電源線 (< 15 cm，有絕緣被覆者不在此限)	2	
表內管氣密檢查	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) 漏氣	115-4-29	
其他	(1) <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 (2) <input type="checkbox"/> 加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞 (3) <input type="checkbox"/> 其他需改善項目 (見改善建議通知單)	=	
註記	<input type="checkbox"/> 用戶不在 <input type="checkbox"/> 拒檢 <input type="checkbox"/> 拒簽 <input type="checkbox"/> 拒絕止漏 <input type="checkbox"/> 地址錯誤 <input type="checkbox"/> 房屋改建 <input type="checkbox"/> 空戶 <input type="checkbox"/> 計量表被變動 <input type="checkbox"/> _____		
用戶簽章及必要說明：家政教室		第 項缺點請改正。用戶簽章：謝偉瑋	第 項缺點請改正。用戶簽章：謝偉瑋
備註	1. 本紀錄表保存 5 年	檢查人員：謝偉瑋	1
	2. 用戶電話：5503824	審核人員	
	3. 現場一律不收現金，費用併入下期瓦斯費帳單繳納。	經理	
		檢查人員：謝偉瑋	

第一聯：本公司存查聯

第二聯：已檢用戶存查

第三聯：安全宣導聯